

Ing. Alberto Burguete Faviel
Director de Normatividad Tecnológica
Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas
P r e s e n t e

Con fundamento al Artículo 80 de la Normatividad para la Gestión y Desarrollo de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones; gire instrucciones a quien corresponda para que el personal, de esa Dirección a su digno cargo, realice la revisión física de los Bienes Informáticos y Equipos de Comunicaciones, con la finalidad de que se emita el Dictamen de Diagnóstico Técnico para la Baja o Transferencia correspondiente para tramitar ante el Área Administrativa para que se realicen los trámites subsecuentes y la entrega física de los Bienes Informáticos y Equipos de Comunicaciones con todos sus componentes internos a la instancia correspondiente.

Cabe mencionar que dichos bienes se encuentran agrupados físicamente en las instalaciones del Instituto del Café de Chiapas, ubicada en carretera Juan Crispín - Chicoasén km 2.5 de la Col. Plan de Ayala de esta ciudad capital, siendo el enlace el Ing. Julio César Ramos Pérez, así mismo se anexa la relación de los Bienes Informáticos y Equipos de Comunicaciones.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

CORNELIO URSUA ALBORES
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA

Carretera Juan Crispín a Chicoasén km 2.5 entre Libramiento Norte y
carretera a San Fernando, Plan de Ayala C.P. 29110 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Conmutador: (961) 61 7-04-70 ext 56000, 56001, 56002, 56003, y 56004

Listado de Activos de TIC para Baja y Transferencia					
Descripción	Marca	Modelo	Serie	Inventario	Diagnóstico
C.P.U	H.P.	DC 7700	MXJ7160G51.	2085019100084	TARJETA MADRE DAÑADA
FAX	BROTHER	255	U56478MOK321214	2550006100337	TARJETA LOGICA Y MECANISMO DAÑADOS
FAX	BROTHER	255	U56478MOK321273	2550006100394	TARJETA LOGICA Y MECANISMO DAÑADOS
FAX	BROTHER	255	U56478MOK320696	2550006100464	TARJETA LOGICA Y MECANISMO DAÑADOS
IMPRESORA	H.P.	6540	MY5AB4Q00F.	2085019100093	CABEZAL DE IMPRESIÓN DAÑADO
MONITOR	H.P.	S7540	CNN6451WPD.	2085019100081	FLY-BACK DAÑADO
MONITOR	HP	S7540	CNN6451TK9.	2085019100040	FLY-BACK DAÑADO
MONITOR	SAMSUNG	S/M	LE15HCDX611641	2550006100760	FLY-BACK DAÑADO
MONITOR	BENQ	G920HD LCD 19	ETN690075019	2550009100241	PANTALLA LCD DAÑADA
MOUSE	COMPAQ PRESARIO	MOAFUO	PSB0916000431	2550009100266	TARJETA DE INTERFAZ DAÑADA
MOUSE	COMPAQ PRESARIO	MOAFUO	PSB0916000442	2550009100268	TARJETA DE INTERFAZ DAÑADA
MOUSE	COMPAQ PRESARIO	MOAFUO	PSB0916000436	2550009100269	TARJETA DE INTERFAZ DAÑADA
MOUSE	COMPAQ	M-S48A	F22420HMSLP00ZA	2550006101001	TARJETA DE INTERFAZ DAÑADA
MOUSE	COMPAQ PRESARIO	MOAFUO	PSB0916000441	2550009100286	TARJETA DE INTERFAZ DAÑADA
MOUSE	HP COMPAQ	A-SBF96	FB7330AN3BVH75A0	2550008100131	TARJETA DE INTERFAZ DAÑADA
MOUSE	H.P	M-S69	F6AB70S5BPD04L8.	2085019100079	TARJETA DE INTERFAZ DAÑADA
MOUSE	HP	M-S69	F6AB70S5BPD0SMX.	2085019100049	TARJETA DE INTERFAZ DAÑADA
MOUSE	H.P	M-S69	F6AB70S5BPD4L3.	2085019100144	TARJETA DE INTERFAZ DAÑADA
MOUSE	BROBOTIX	S/M	S/S	2085021100001	TARJETA DE INTERFAZ DAÑADA
MOUSE	BROBOTIX	S/M	S/S	2085021100002	TARJETA DE INTERFAZ DAÑADA
MOUSE	HP	M-UV96	F93A90A5BTVOLRR	2160007100112	TARJETA DE INTERFAZ DAÑADA
MOUSE	HP	M-S69	F6AB70S5BPD0SW0.	2085019100114	TARJETA DE INTERFAZ DAÑADA
PROYECTOR PARA COMPUTADORA	INFOCUS	LP-530-VMX	ACHA32990067.	2085019100102	TARJETA LOGICA DAÑADA
REGULADOR DE VOLTAJE	TDE	PRONET	1664008980	2550006100862	TRANSFORMADOR DE VOLTAJE DAÑADO
TARJETA DE RED	ORINOCO	PCI	05MT41000082.	2085019100109	TRANSMISOR/RECEPTOR DAÑADO
TARJETA DE RED	ORINOCO	PCI	05MT41000173.	2085019100110	TRANSMISOR/RECEPTOR DAÑADO
TARJETA DE RED	ORINOCO	PCI	05MT41000186.	2085019100111	TRANSMISOR/RECEPTOR DAÑADO
TARJETA DE RED	ORINOCO	PCI	05MT41000008.	2085019100044	TRANSMISOR/RECEPTOR DAÑADO

Carretera Juan Crispin a Chicoasén km 2.5 entre Libramiento Norte y carretera a San Fernando, Plan de Ayala C.P. 29110 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Conmutador: (961) 61 7-04-70 ext 56000, 56001, 56002, 56003, y 56004

TARJETA INALÁMBRICA	ORINOCO	PCI CARD	05MT41000078.	2085019100003	TRANSMISOR/RECEPTOR DAÑADO
TARJETA INALÁMBRICA	ORINOCO	PCI CARD	05MT41000048.	2085019100013	TRANSMISOR/RECEPTOR DAÑADO
TARJETA INALÁMBRICA	ORINOCO	PCI CARD	05MT41000153.	2085019100068	TRANSMISOR/RECEPTOR DAÑADO
TARJETA INALÁMBRICA	ORINOCO	PCI CARD	05MT41000176.	2085019100069	TRANSMISOR/RECEPTOR DAÑADO
TARJETA INALÁMBRICA	ORINOCO	PCI CARD	05MT41000029.	2085019100108	TRANSMISOR/RECEPTOR DAÑADO
TARJETA INALÁMBRICA	ORINOCO	PCI CARD	05MT41000077.	2085019100116	TRANSMISOR/RECEPTOR DAÑADO
TARJETA INALÁMBRICA	ORINOCO	PCI CARD	05MT41000193.	2085019100123	TRANSMISOR/RECEPTOR DAÑADO
TECLADO	HP	S/M	B77670AGA00R1.	2085019100115	TARJETA DE INTERFAZ DAÑADA
TECLADO	COMPAQ	KB-0316	B77420AGAS1KR	2550006100602	TARJETA DE INTERFAZ DAÑADA
TECLADO	H.P	KB-0133	B69220MVBPH49X.	2085019100096	MEMBRANA DAÑADA
TECLADO	H.P.	S/M	B77670AGAR6ZB.	2085019100085	TARJETA DE INTERFAZ DAÑADA
TECLADO	HP	S6000K	BAWXQ0A6YXP0BV	2550010100014	TARJETA DE INTERFAZ DAÑADA
TECLADO	COMPAQ PRESARIO	505-130-161	PUAV0918005268	2550009100279	MEMBRANA DAÑADA
TECLADO	COMPAQ PRESARIO	505-130-161	PUAV0919002746	2550009100280	MEMBRANA DAÑADA
TECLADO	COMPAQ PRESARIO	505-130-161	PUAV0919002790	2550009100281	TARJETA DE INTERFAZ DAÑADA
TELÉFONO	ATLINKS	2334	0014744172	2550006100939	TARJETA LOGICA DAÑADA
TELÉFONO	ALCATEL	4035	H0200428861434	2550006100952	INNECESARIO
TELÉFONO	ALCATEL	4020	F0200425100740	2550006100956	INNECESARIO
TELÉFONO	ALCATEL	4020	F0200425100745	2550006100957	INNECESARIO
TELÉFONO	ALCATEL	4010	F0300421800184	2550006100961	INNECESARIO
TELÉFONO	ALCATEL	4010	F0600409101403	2550006100962	INNECESARIO
TELÉFONO	ALCATEL	4010	F0600409103918	2550006100963	INNECESARIO
TELÉFONO	ALCATEL	4010	F0600409205815	2550006100964	INNECESARIO
TELÉFONO	ALCATEL	4010	F0600409701453	2550006100966	INNECESARIO
TELÉFONO	ALCATEL	4010	F0600409701546	2550006100970	INNECESARIO
TELÉFONO	ALCATEL	4010	F0600409701561	2550006100972	INNECESARIO
TELÉFONO	ALCATEL	4010	F7100421101188	2550006100973	INNECESARIO
TELÉFONO	ALCATEL	4010	F7100421600253	2550006100974	INNECESARIO
TELÉFONO	ALCATEL	4010	F7100421600254	2550006100975	INNECESARIO
TELÉFONO	ALCATEL	LUCENT 4019	FCN01418911270	2085017100037	INNECESARIO
TELÉFONO	ALCATEL	LUCENT 4019	FCN01416910320	2085017100038	INNECESARIO
TELÉFONO	ALCATEL	LUCENT 4019	FCN01416910341	2085017100039	INNECESARIO
TELÉFONO	ALCATEL	LUCENT 4019	FCN01416910781	2085017100040	INNECESARIO
TELÉFONO	ALCATEL	LUCENT 4019	FCN01418911283	2085017100041	INNECESARIO

Carretera Juan Crispin a Chicoasén km 2.5 entre Libramiento Norte y carretera a San Fernando, Plan de Ayala C.P. 29110 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Conmutador: (961) 61 7-04-70 ext 56000, 56001, 56002, 56003, y 56004

TELÉFONO	ALCATEL	LUCENT 4019	FCN01416910790	2085017100042	INNECESARIO
TELÉFONO	ALCATEL	LUCENT 4019	FCN00724103074	2085017100043	INNECESARIO
VIDEO PROYECTOR	VIEWSONIC	PJ556D DLP	QKC071204721	2550007100020	TARJETA LOGICA DAÑADA
					Total de Bienes: 65.



CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

Carretera Juan Crispin a Chicoasén km 2.5 entre Libramiento Norte y
carretera a San Fernando, Plan de Ayala C.P. 29110 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Conmutador: (961) 61 7-04-70 ext 56000, 56001, 56002, 56003, y 56004