


J-1648

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 28 de Octubre de 2019

Arq. Adalberto Mandujano Ruiz
Director de Infraestructura Rural
Presente



En atención al oficio de comisión No. 0650/2019 de fecha 21 de Octubre del año en curso, en donde recibí instrucciones de trasladarme al ejido Benito Juárez del municipio de Villaflores, Chiapas, para apoyo en la reparación del tractor Caterpillar con número económico TC6-58 con número de serie CAT00D6NCCCK00952 y retroexcavadora con número económico REC-03 y número de serie CAT0416EHSHA03817, a continuación le informo lo siguiente:

23 de Octubre

Este día siendo las 09:30 horas salimos de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas para dirigirnos hacia la colonia Benito Juárez del municipio de Villaflores, Chiapas trasladándonos en vehículo oficial marca Ford, modelo 2007, tipo Ranger con placas de circulación CX-24726, en compañía del C. Alfonso Ostos Ojeda y del C. Bersaín Rodríguez Pérez Llegamos a este lugar a las 12:00 horas y procedimos a ubicar el tractor TC6-58 para dar mantenimiento preventivo y correctivo a esta unidad.

Al momento de localizar esta máquina, esta se encontraba realizando labores de limpieza del camino de acceso. En cuanto se terminaron las labores de limpieza del camino, me dispuse a apoyar en los siguientes servicios de mantenimiento ejecutados:

- Se instalaron 20 varillas de 5/8" x 60 cm. En las zapatas de la cadena de tránsito (soldadas).

Siendo las 18:00 horas suspendimos las actividades a esta máquina y procedimos a pernoctar en la colonia Benito Juárez del municipio de Villaflores, Chiapas.

24 de Octubre

Este día siendo las 07:00 horas reanudé en el apoyo de los siguientes servicios de mantenimiento en el tractor:

- Se soldaron 30 varillas de 5/8" x 60 cm. en las zapatas de la cadena de tránsito.

- Se cambió el aceite del motor.
- Se cambió el filtro de aceite del motor.
- Se cambió el aceite y filtro de aceite hidráulico.
- Se cambió el filtro de aire.

Siendo las 17:00 horas suspendimos las labores por mal tiempo (lluvia) y pernoctamos en la colonia Benito Juárez del municipio de Villaflores, Chiapas.

25 de Octubre

Este día siendo las 07:00 horas se le realizó el siguiente servicio a la retroexcavadora:

- Se enderezaron las tolvas laterales.
- Se corrigió falla en parte del sistema eléctrico.
- Se corrigió fuga de aceite del motor.
- Se tensaron las cadenas de tránsito en ambos lados.
- Se realizó servicio de engrasado general

Siendo las 18:00 horas concluimos las labores de reparación efectuados en las máquinas quedando en condiciones de operación y procedimos a dirigirnos a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a las instalaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca llegando a las 20:30 horas.



Atentamente



C. Rafael Juárez Sánchez
Operador de Maquinaria

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO