

"2021, Año de la Independencia"

INFORME DE COMISIÓN

Oficio de comisión:	No. IPE/DG/DO/DBI/000100/2021, de fecha 22 de noviembre de 2021
Comisionado:	Lic. Daniela Alejandra Puon Bielma
Inmueble Verificado:	Antiguo Palacio de Gobierno, Tapachula, Chiapas.
Fecha de Verificación:	29 y 30 de noviembre de 2021.

Descripción de actividades:

En cumplimiento a la Comisión asignada, suscrita por el Encargado de la Dirección General de este Instituto, me permito informar lo siguiente:

Siendo alrededor de las 06:30 am. del 29 de noviembre del año en curso, me trasladé en vehículo oficial marca DODGE, tipo RAM 2500, modelo 2006, acompañado por el Ing. Luis Miguel Aguilar Gómez, personal del Departamento de Bienes Inmuebles y del Ing. Saraín Solórzano Cruz, personal adscrito a la Dirección de Catastro del Estado, para llevar a cabo el levantamiento topográfico del inmueble antes mencionado, encomendado mediante el oficio de comisión No. IPE/DG/DO/DBI/000101/2021, de fecha 22 de noviembre de 2021.

Por lo que, siendo alrededor de las 12:00 pm. del mismo día, se arribó al inmueble denominado "Antiguo Palacio de Gobierno", ubicado en la Calle Central Poniente, esquina con la calle 14ª. Norte, Zona Centro, de Tapachula, Chiapas; donde nos entrevistamos con el Lic. Abel Noé Ruiz Maldonado Rojas, Secretario General del Sindicato Autónomo de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento Municipal de Tapachula Córdova y Ordoñez, procediendo a realizar el recorrido del inmueble, señalándose los límites y colindancias, mismo que se concluyó alrededor de las 03:00 pm.

En seguida, se dio inicio al levantamiento topográfico, por parte del personal de Catastro, logrando posicionar los equipos para obtener el punto de recepción y se tomaron las primeras lecturas con ayuda del equipo GPS. Se concluyó la jornada laboral aproximadamente a las 18:00 horas del mismo día; pernoctando en la Ciudad de Tapachula.

Al siguiente día, 30 de noviembre del presente año, nuevamente nos dirigimos al inmueble denominado "Antiguo Palacio de Gobierno", para dar continuidad al levantamiento topográfico; llevando a cabo nuevamente la instalación del equipo de recepción y tomar la lectura de los puntos restantes que conforman todo el perímetro del citado inmueble; concluyendo dicha actividad alrededor de las 17:00 horas del mismo día, y pernoctamos nuevamente en la Ciudad de Tapachula, Chiapas.

Se anexa reporte fotográfico y croquis de localización del inmueble en comento.



"2021, Año de la Independencia"

REPORTE FOTOGRAFICO

Inmueble Verificado:	"Antiguo Palacio de Gobierno", Tapachula, Chiapas.
Fecha de Verificación:	29 y 30 de noviembre de 2021.





"2021, Año de la Independencia"

REPORTE FOTOGRAFICO

Inmueble Verificado:	"Antiguo Palacio de Gobierno", Tapachula, Chiapas.
Fecha de Verificación:	29 y 30 de noviembre de 2021.





"2021, Año de la Independencia"

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

Inmueble Verificado:	"Antiguo Palacio de Gobierno", Tapachula, Chiapas.
Fecha de Verificación:	29 y 30 de noviembre de 2021.



Ubicación.	Geolocalización.
Calle Central Poniente, esquina con la calle 14ª. Norte, Zona Centro, de Tapachula, Chiapas	14°54'34.55" N ; 92°16'06.32" O.



"2021, Año de la Independencia"

Por lo anterior expuesto, se informa que se concluyó satisfactoriamente el levantamiento topográfico encomendado mediante el oficio de Comisión No. IPE/DG/DO/DBI/000101/2021, de fecha 22 de noviembre de 2021, correspondiente al siguiente inmueble:

Inmueble	Municipio	Fecha de Visita
"Antiguo Palacio de Gobierno"	Tapachula	29 de noviembre de 2021
"Antiguo Palacio de Gobierno"	Tapachula	30 de noviembre de 2021

Por lo que, retornamos a la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, partiendo de Tapachula el día 01 de diciembre del año en curso alrededor de las 10:00 a.m. en vehículo oficial.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicaran en caso contrario.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 07 de diciembre de 2021.

Comisionada

Lic. Daniela Alejandra Puon Bielma
Analista D

Revisó

Lic. Mayra Gabriela Pérez Zúñiga
Jefa del Departamento de Bienes Inmuebles

Validó

Lic. Alexa Urbietta Aguilar
Directora Operativa

Vo. Bo.

Dr. Corazón de Jesús Pérez Medina
Encargado de la Dirección General