



**REPORTE
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO**

FOLIO	
110-128261-AIAAC-IGZ-00	
FECHA	HORA DE INICIO
08-5-2024	
DD MM AAAA	HORA DE TERMINO

CLIENTE: AIAAC

UBICACION: AEROPUERTO DE TUXTLA GUTIERREZ

MODELO: 1/2-SCAN 6040 IITM

SERIE No.: 128261

INVENTARIO: S/N.

EQUIPO: SYSTEMA DE INSPECCION POR RX

Descripción de la(s) falla(s) que se presenta(n)

ERROR 0027 LINEA 1

Análisis de la falla

DAÑO EN EL FILAMENTO DEL TUBO DE RX.

Solución

SUSTITUCIÓN DE TUBO DE RX 1/2-RAY 10
SIN: 61000 y XRC

Refacciones utilizadas

<u>TUBO 1/2-RAY 10</u>	
<u>SV151324285</u>	

El equipo se entrega en condiciones normales de operación SI NO

OBSERVACIONES


SE ENTREGA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE

Técnico	Acepta y recibe de conformidad
NOMBRE: <u>ING. LUIS CARLOS CASTILLO</u>	NOMBRE: <u>Manuel de J. Gordillo G</u>
CARGO: <u>INGENIERO DE SERVICIO</u>	CARGO: <u>Jefe de Seguridad</u>
FIRMA:	FIRMA:

Generator test

Date	May 23, 2023
Generator model	Hi-Ray 10
Generator Serial No.	SV151324285
Date of Manufacture	November 29, 2013
Regeneration performed	Yes
kV Reading	79.66
mA Reading	512.74
Test Results	Pass


Label Photo



Diagnosis Report

Diagnosis	
DETECTOR LINES 01/27/2009 20:13:29	
View 0 - total high line detectors	032
View 0 - defect high line detectors	0
View 0 - total low line detectors	032
View 0 - defect low line detectors	0
XRAY GENERATOR 01/27/2009 20:13:29	
Generator 0 - (STANDARD) pos. anode voltage	+0,00 kV
Generator 0 - (STANDARD) neg. anode voltage	+0,00 kV
Generator 0 - (STANDARD) filament current	+429,00 mA
Generator 0 - (STANDARD) anode current	+0,00 mA
Generator 0 - (WORKING) pos. anode voltage	+79,66 kV
Generator 0 - (WORKING) neg. anode voltage	-80,11 kV
Generator 0 - (WORKING) filament current	+512,74 mA
Generator 0 - (WORKING) anode current	+535,14 mA
STATISTICS 01/27/2009 20:13:29	
total baggage count	490204
temporary baggage count	490215
total suspicious baggage count	33816
temporary suspicious baggage count	33504
OPERATING COUNTERS 01/27/2009 20:13:29	
Date of last calibration	No data available
Total operating hours	1140355
Current operating hours	4129
X-ray operating hours	80912
Operating hours since last reset	No data available
LINE INDICATOR 01/27/2009 20:13:29	
LIP 0 - Active	OK
LIP 0 - Lin slot	0
LIP 0 - Ion slot	0
LIP 0 - 4 detectors	1564
LVD CONTROL 01/27/2009 20:13:29	

Damage Photo 1



Damage Photo 2

